

Gecochem Technology s.r.o.  
Návesní 1 (areál ZD)  
760 01 Zlín - Mladcová

## GecoCar ALUEXTRA

### Art: 1010

**GecoCar ALUEXTRA** je alkalický čisticí prostředek, speciálně vyvinutý k čištění všech druhů běžně používaných disků. Rychle a efektivně odstraňuje brzdový prach a jiné nečistoty. Je neškodný k podlahám a je bezpečný pro použití v rozprašovačích.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

**GecoCar ALUEXTRA** nanášejte pomocí rozprašovače, autokartáče nebo houby. Řeďte s vodou v poměru od 1:4 do 1:20. Doporučený poměr ředění 1:10.

Nechte působit několik minut (nikdy nenechte zaschnout). Po té oplachujte vysokým tlakem vody až do té doby, než přestane produkt pění. V případě nutnosti kola domyjte autokartáčem.

#### UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte **GecoCar ALUEXTRA** na rozpálená kola. V takovém případě je nejprve ochladte. Produkt skladujte při teplotách nad 0°C. Přípravek nesmí zmrznout!!

#### Pokyny pro ochranu zdraví:

Používejte ochranné osobní prostředky (ochranný oděv, gumové rukavice, ochranné brýle, při nedostatečném větrání použijte vhodné dýchací vybavení)

#### První pomoc:

Při nadýchání: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. V případě bezvědomí zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce) a přivolejte lékařskou pomoc. Teplo a klid.

Při styku s kůží: Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Ihned přivolejte lékaře.

Při kontaktu s okem: Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékaře.

#### Nebezpečí

**H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

**P260** Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

**P264** Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

**P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

**P301+P330+P331** PŘI POŽITÍ: Vypláchnete ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

**P303+P361+P353** PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

**P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**Obsahuje:** Hydroxid sodný, Anionický tensid, tetranatrium ethylendiamintetraacetát



Nebezpečí

#### INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Povrchově aktivní látky v tomto výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti, jak je stanoveno v nařízení (EG) č. 648/2004 o detergentech.

#### BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Kompletní bezpečnostní pokyny o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

Pouze pro profesionální použití.

Udržujte výrobek v originálním a uzavřeném obalu a chraňte ho před extrémními teplotami.

#### LIKVIDACE ODPADU:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady pro domácnost. Nepřipustit únik do kanalizace. Zbytky výrobku odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad.

**Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.**

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

---

Gecochem Technology s.r.o.

Návesní 1 (areál ZD)

760 01 Zlín - Mladcová

Kód produktu :	1010
Barva :	hnědá
Vůně :	charakteristická
Stupeň zpěnění * :	◆◆◆
pH 100% :	13 ± 1%
Dávkování :	5 - 25 %
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek :	> 90%
Specifická hmotnost :	1,32

**Dodávané balení:** 5L (6,6KG) – 25L (33KG) – 200L (264KG) – 600L (792KG)

(\*) ◆ velmi slabý ◆◆ slabý ◆◆◆ dobrý ◆◆◆◆ silný ◆◆◆◆◆ velmi silný

